ため池診断評価の基準

(農業水利施設ストックマネジメントマニュアル 共-57を参考)

| (辰未小門爬設へドックマドマーユノル 共一37を参考) | | | | |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------|------------------------------|------|
| ため池診断評価 | | | | |
| 項目別 | | 施設の状態 | 現象例 | 対策の |
| 箇所別 | 総合 | NOWY - DVICE | 704101 | 目安 |
| 施設別 | | | | |
| S -5 | S -5 | ·施設(堤体、取水施設、洪水吐、 | ①築造時点とほぼ同等の状態 | |
| | | 池内)に変状がほとんど認めら | ②貯水・通水機能が正常な状態 | 対策不要 |
| | | れない状態 | | |
| S-4 | S -4 | ・施設に経年変化等の軽微な変 | ①堤体に軽微な変状が見られる状態 | 要観察 |
| | | 化が見られる状態 | ②コンクリート構造物に軽微なひび割れや摩耗が | |
| | | | 生じ、目地や構造物周辺に軽微な変状が認 | |
| | | | められる状態 | |
| | | | ③施設の通常な使用に支障がない状態 | |
| S -3 | S -3 | ・施設に部分的な変状が認めら | ①堤体に部分的なクラック、沈下、崩壊等の | 部分補修 |
| | | れ、構造的安定性に影響を及ぼ | 顕著な変状が認められる状態 | |
| | | す状態 | ②堤体下流側法面・法先、取水施設廻り、余 | |
| | | ・劣化の進行を遅らせる補修工 | 水吐廻りから漏水が確認できる状態 | |
| | | 事が必要な状態 | ③取水施設や余水吐の躯体コンクリートに明らか | |
| | | | に変形が生じている状態 | |
| | | | ④ゲート、ため池栓等で錆等により操作が困 | |
| | | | 難又は不能になっている状態 | |
| S -2 | S – 2 | ・施設の構造的安定性に重大な | ①堤体全体でクラック、沈下、崩壊等の顕著 | 部分改修 |
| | | 影響を及ぼす変状が複数認め | な変状が認められる状態 | |
| | | られる状態 | ②堤体下流側法面・法先、取水施設廻り、余 | |
| | | ・ため池施設の機能が失われる | │ │ 水吐廻りから顕著な漏水が確認できる状態 | |
| | | か又は著しく低下するリスク | ③取水施設や余水吐の躯体コンクリートに貫通ひ | |
| | | が高い状態 | び割れが拡大し、施設の機能が失われた状 | |
| | | | 態 | |
| | |) | | |
| | S -1 | ・ため池全体で機能・安定性が | ①ため池全体で顕著な変状が見られ、ため池 | 全面改修 |
| | | 失われた状態 | 本来の機能が確保できず、かつ構造上不安定 | |
| | | To a part for 1 or distant | な状態 | |
| | | 【 S -1 と評価する基準】 ・堤体が S-2 に評価され、底樋 | | |
| | | 又は洪水吐の何れかが S-2 と評 | | |
| | | 価された場合 | | |
| | | t | L | |