①－２　通学路の危険箇所票

学校名：　羽須美中学校	危険箇所No.　羽須美－３１	県名：　島根県
市町村名：　邑南町	路線名：　町道羽尾山線	道路管理者：　邑南町

危険箇所図



危険箇所状況写真

危険箇所のコメント	発生年月
街路灯（2箇所）が7月から集落の都合により点灯しなくなった。本校生徒が部活終了後に帰る頃には薄暮となりドライバーからは見えにくい状況が起きる。10月頃には、部活終了後の時間は真っ暗になりドライバーからは見えにくい状況が発生する恐れがあり非常に危険である。また、熊もよく出没するところでもあり危険が多い場所である。	H29

対策状況	対策内容	対策実施者	対策実施時期	対策完了時期
④	外灯は自治会や集落で設置対応してもらっている。地元、または建設業協会、商工会等に外灯設置依頼を検討	地元対応		