

小中学校通学路対策箇所一覧表(羽須美小中学校区)

カルテNo. 地域名 校区	道路名 区間	通学路の状況 対応案	実施者 対策状況	発生年月	追加案件発生年月	備考
				対策実施年月 対策完了年月	追加案件内容	
21 宇都井 阿須那小	(町)阿須那落合線	ガードレールがなく川への落下の危険性あり	邑南町	H26		
	後山口バス停付近	ガードレールの設置	④対策協議中			
22 宇都井 阿須那小	(町)阿須那落合線	落石あり	邑南町	H26		
	後山口バス停付近	ストンガードの設置	④対策協議中			
23 宇都井 阿須那小	(町)阿須那落合線	白線が見えにくい	邑南町	H26		
	後山口バス停付近	区画線	③対策決定	R3		
24 宇都井 阿須那小	(町)阿須那落合線	外灯が少なく暗い	地元対応	H26		外灯は自治会や集落に設置対応を依頼
	後山口バス停付近	外灯の設置	④対策協議中			
25 雪田 阿須那小	(町)雪田岩屋線	細い道を自動車がスピードを上げて走行している	交通安全協会	H26		
	雪田バス停付近	注意看板設置	④対策協議中			
26 雪田 阿須那小	(町)雪田岩屋線	バス停に雨や雪をしのぐ屋根があるといい	地元対応	H26		バス停の維持管理は地元での対応を依頼
	雪田バス停付近	バス停整備	④対策協議中			
30 阿須那 羽須美中	(主)浜田作木線	見通しが悪い	交通安全協会			
	県道7号～阿須那郵便局	カーブミラー等の設置	④対策協議中			

小中学校通学路対策箇所一覧表(羽須美小中学校区)

カルテNo.	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
地域名	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
校区				対策完了年月		
31	町道羽尾山線	街路灯(2箇所)が集落の都合により点灯しなくなった。10月頃からは、生徒の下校時には真っ暗になり非常に危険である。また、熊もよく出没するところでもあり危険が多い場所である。	地元対応	H29		対応確認
阿須那 羽須美中	旧森林組合～木須田橋	外灯は自治会や集落で設置対応してもらっている。地元、または建設業協会、商工会等に外灯設置依頼を検討。	④対策協議中			
34	(主)甲田作木線	道幅が狭く、歩道も十分確保されていない。大型車も頻繁に往来し、(主)浜田作木線、(国)375号からの車両の通り道となっており、速度超過の車両も多く見られる。外側線摩耗	島根県	H30		カラー舗装ではなく、道路改良の対策協議中。 道路改良が実施されるまでの応急対策として、スピード抑制のための路面表示、通
下口羽 口羽小	リゾートセンター前バス停付近～両国橋付近	道路改良 外側線再塗装 通学路の変更で対応	②対策実施中			
41	(町)根布中線	役場羽須美支所前付近の道路が狭く、そのうえ、自動車の往来も多い。	邑南町学校	R2		道路改良は不可。 外側線は幅員が狭く実施が難しい。通学路の変更は可能か。
下口羽 口羽小	根布橋付近交差点～羽須美支所前	カラー舗装⇒順番待ち、幅員が狭いため検討が必要 道路改良⇒不可 通学路の変更⇒困難とのこと(継続検討) 水路の蓋の対策⇒対策完了	④対策協議中	未定		
42	(町)根布中線	中国産業前付近の溝のグレーチング蓋や鉄板がよく外れる	邑南町	R2		
下口羽 口羽小	根布橋付近交差点～羽須美支所前	蓋などが外れないための対策	③対策決定	R4		
46	西之原山根線	街灯がなく、夕暮れ時の安全確保が望ましい	地元対応	R3		
下口羽 口羽小	両国橋付近～坂谷住宅	街灯の設置	④対策協議中			
48		橋とガードレールの間が空いていて、落下の危険性あり	邑南町	R3		
阿須那 阿須那小	栗の木原橋	支柱またはロープ等対策	③対策決定			