

ため池の**危険なサイン**を見逃さないためには**日常点検**が**大事**です！

皆さんが管理されている農業用ため池に、下記の症状があれば「危険なサイン」です。すぐに「しまねため池保全管理サポートセンター（0852-32-4141）」へ相談を！

★ため池チェックポイント★


①～⑤の項目を確認して、該当があれば☑していきましょう。

チェック

①

■堤体からの漏水【水が漏れている？】

- 雨も降っていないのに、ため池の堤体の法面や下流の石積等から漏水がある。
 - ため池の栓を抜いていないのに、斜樋、底樋等から水が出ている。
- 特に水が濁っている場合は、**要注意**！





チェック

②

■堤体に「クラック」、「陥没」、「穴」がある

- ため池の土手、周辺の農地や山に「ひび割れ」や「陥没」、「穴」が空いている。
 - 陥没しているところから水が出ている。穴が年々大きくなっている・・・。
- 何箇所もある場合は、**要注意**！



陥没したところから水が出ている



底樋に土砂が溜まっている





■堤体が侵食している

- ため池の土手の内側が侵食している。土手が崩れそう。痩せている。
 - ため池下流の土手が膨らんでいる（法面がせり出している）。
- 特に、斜樋廻りの侵食・陥没合は、**要注意！**

チェック

ため池

侵食

堤体

せり出し



侵食

土手の浸食が進むと、土手が痩せて崩れやすくなる。

土手の前側がせり出しているのも危険！



斜樋廻りの侵食・陥没は要注意



せり出し



■ため池の水が溢れそう

- ため池の水位が堤体を超えそうな位置にある。
 - 洪水吐に立木等が詰まっている。枯れた木や竹が洪水吐を塞いでいる。
- 土手を超えそうな場合は、**要注意！**

チェック

ため池

堤体

ため池の水が土手
を超えそう

枯れた木や竹などが洪水吐を塞いでいる。



■この他下記の症状も注意が必要です

- 斜樋が壊れていて、取水がうまくできない
 - ため池に土砂が流れ込んでいる。
 - 大雨の時に水が溢れたことがある。
 - 管理道路や柵などが壊れている。
- などがある場合は、**要注意！**

チェック



シートが破れている



洪水吐などが壊れている

①～⑤の項目でチェックがひとつでも入ったら、「しまねため池保全管理サポートセンター」へ連絡を。内容を伺い、必要があれば現地で確認を行います。