

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo. 地域名 校区	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
				対策完了年月		
1 原村 高原小	(一)高見出羽線	歩道法面上部より落石あり 仮設防護柵を設置しているが対策が必要	島根県	H26		
	瑞穂地区処理施設付近	落石対策	①対策完了			
2 高見 高原小	(一)高見出羽線	歩道が途中からない上、路肩が狭い	島根県	H26	R3	道路改良を要する しかなく、追加案件 の課題解決は現時 点では不可。
	小学校～馬場交 差点	外側線書き換え(移動)	①対策完了		路側帯が狭い	
3 高見 高原小	(主)仁摩邑南線	歩道がなく、路肩が狭い、外側線摩耗	島根県	H26	R5	道路改良を要する しかなく、追加案件 の課題解決は現時 点では不可。
	むらび付近	路肩カラー舗装 外側線塗装	①対策完了	R4 R4	路側帯が狭い	
4 高見 高原小	(一)高見出羽線	見通しが悪い 歩道がない	島根県	H26	R5	道路改良を要する しかなく、追加案件 の課題解決は現時 点では不可。
	馬場交差点	外側線書き換え →道路改良の予定(改良としてはスミだけどもまだ)	①対策完了	R4 R4		
5 高見 高原小	(一)高見出羽線	点滅信号があるが、交通ルールが守られていないことが多い	公安委員会	H26		道路改良とともに実 施予定(R4.3完成予 定)公安委員会とし ては対策完了
	馬場交差点	横断歩道の移設	①対策完了	R3		
6 伏谷 高原小	(町)伏谷線	モルタル吹付により法面保護がされているが、老朽化により モルタルの剥離が激しい	邑南町	H26		H26から対策実施 中
	盛椿寺橋～伏谷	道路修繕	①対策完了	H26～H29 H29		

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo. 地域名 校区	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
				対策完了年月		
7 和田 高原小	(町)和田線	見通しが悪い。幅員が狭く、歩道がない	学校	H26		
	榎原橋～上和田	道路改良 安全教育	①対策完了	H24～R5		
				R4		
8 原村 高原小	(一)高見出羽線	ガードパイプが一部にしかなく、ロープしかない部分がある	島根県	H26		
	原村付近	転落防止柵の設置	①対策完了			
				H28		
9 原村 高原小	(一)高見出羽線	歩道に木が垂れてきている。冬季積雪時には木が折れることもある	島根県	H26		
	ユーシン車輛付近	支障木伐採	①対策完了			
10 高見 高原小	(一)高見出羽線	外灯がなく夕方は非常に暗い	地元対応	H26		外灯は自治会や集落に設置対応を依頼 状況確認すること
	段ノ原団地付近	外灯の設置	④対策協議中			
11 高見 高原小	(町)安田1号線	幅員が狭い、視距の確保が必要 離合不可のため、待避所が必要	邑南町	H26		
	安田橋付近	道路の拡張 待避所の設置	①対策完了	H28～R3		
				R3		
12 上亀谷 瑞穂小	(国)261号線	樹木が生い茂っており、信号が確認しにくい	公安委員会	H26		信号機予告灯設置 済
	タイヤショップミカミ付近	陰切り	①対策完了			
				R1		

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo. 地域名 校区	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
				対策完了年月		
13	(町)瑞芽小河内線	幅員が狭く、見通しが悪い 落石あり	邑南町	H26		教育委員会へ移管
下田所	国道261号交差点～上田所	以前法面崩壊があり、一部補修済 道路整備→未定 通学路の変更にて対応	①対策完了	R4		
瑞穂小				R4		
14	(町)瑞芽小河内線	サルが出没する	邑南町	H26		対応不可
下田所	国道261号交差点～上田所	有害鳥獣駆除	①対策完了			
瑞穂小						
15	(国)261号線	道路側側溝の隙間が大きい箇所がある	島根県	H26		
下田所	田所交差点	側溝蓋の修繕	①対策完了			
瑞穂小						
16	(国)261号線	歩道沿いの貯水池に侵入対策がされていない (防護柵があるのみ)	地元対応	H26		所有者に対策依頼
下田所	朝日屋商店～小学校	侵入防止用ロープ等の設置	①対策完了			
瑞穂小						
17	(主)吉田邑南線	法面上部から小規模の落石あり	島根県	H26		
鱒淵	瑞穂工業前	落石対策	①対策完了			
瑞穂小						
18	(町)淀原馬場線	視線誘導標が破損し、歩道側に倒れ掛かっている	邑南町	H26		
淀原	瑞穂中学校前	再設置または矯正	①対策完了	R2		
瑞穂小				R2		

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo. 地域名 校区	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
				対策完了年月		
19 三日市 瑞穂小	(町)田所出羽線 旧役場瑞穂支所 ～高原	路肩が崩落している 横断暗渠の排水溝で、崩壊している 排水路復旧	邑南町 ①対策完了	H26		
20 岩屋 瑞穂小	(主)吉田邑南線 岩屋口バス停	バス停付近の見通しが悪い 交通量が多く、バスへの乗降時に危険になる バス停移動	地元対応 ④対策協議中	H26		バス停の移動・維持管理については 地元へ依頼
21 下田所 瑞穂小	(主)吉田邑南線 町立図書館付近	歩道がない 道路側側溝へ溝蓋が設置されていない 川本方面から出る羽方面へ左折する車の巻き込み事故が懸念され 蓋の設置→完了 横断歩道の再塗装 歩道(カラー舗装)⇒完了 巻き込み事故対策⇒安全ポール設置	島根県 ①対策完了	R2 R2 R2		
22 三日市 瑞穂小	(町)鱒淵馬野原線 消防瑞穂出張所 付近	緩やかなカーブが連続する区画にも関わらず、通行する車の 速度が速く事故が発生している。 ガードパイプ等の安全対策の実施	邑南町 ①対策完了	H26 H25 H25		
23 上田所 瑞穂小	(国)261号線 小河内給油所付 近	押しボタン式信号が設置されているが、信号無視をする車が 多く危険 高輝度信号機への取替⇒LED	公安委員会 ①対策完了	H26 R4 R4		
24 下田所 瑞穂小	(国)261号線 河野建材前	横断歩道が薄くなっている 再塗装	公安委員会 ①対策完了	H26 R1		

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo. 地域名 校区	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
				対策完了年月		
25 鱒渚 瑞穂小	(主)吉田邑南線	横断歩道が薄くなっている	公安委員会	H26	R1	
	瑞穂工業前	再塗装	①対策完了	R4.11	再塗装	
				R4		
26 下田所 瑞穂小		道の駅の裏側に入る箇所の側溝の蓋と道路の間に隙間がある	邑南町	H26		道の駅事業と調整の上、検討
	道の駅瑞穂東側	補修工事	①対策完了	未定		
27 下田所 瑞穂小	(国)261号線	横断歩道が薄くなっている	公安委員会	H26		
	ポプラ付近	再塗装	①対策完了	R1		
28 鱒渚 瑞穂小	(町)田所出羽線	一時停止の文字が薄くなっている	公安委員会	H26	R1	再度薄くなっていた(R1)
	バスターミナル付近の三叉路	再塗装	①対策完了	R2	再塗装	
29 下田所 瑞穂小	(国)261号線	横断旗を入れている箱が子どもの手の届かない高さに取り付けてある	交通安全協会	H26		
	日野石油付近	取付位置の変更	①対策完了			
30 下田所 瑞穂小	(国)261号線	溝が屈曲する箇所で、溝蓋の隙間が大きく空いている	島根県	H26		
	田所交差点～瑞芽	溝蓋の補修	①対策完了			

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo. 地域名 校区	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
				対策完了年月		
31 三日市 瑞穂小	(町)田所出羽線	坂道になっているが、柵がなく転落の危険性あり	邑南町	H26		通学路の変更で対応することはできないか。
	中村電機商会横の小道	ガードパイプ等の安全対策の実施→対策不可	①対策完了			
32 鱒渚 瑞穂小	(町)田所出羽線	見通しが悪く危険	邑南町	H26	R3	白線の再塗装
	バスターミナル付近の三叉路	歩道に当たる部分の路肩カラー舗装、スクールゾーンの提示白線の再塗装	①対策完了	R1		
33 鱒渚 瑞穂小	(町)田所出羽線	ガードレールが破断している	邑南町	H26		対策不可。 地元の立ち入り、除雪のため開けている。
	バスターミナル付近の三叉路	ガードレールの取替	①対策完了	R2		
34 鱒渚 瑞穂小	(町)永明寺線(国)	一時停止をしない車が多い	公安委員会	H26		
	2路線の三叉路	停止線と横断歩道の設置 →停止線H27設置済。一時停止線規制はH28対応予定。 横断歩道は設置困難	①対策完了	停止線H27完了		
35 上田所 瑞穂小	(国)261号線	バス停に行くために横断をするが、横断歩道が近くにない	邑南町	H26		
	上三坂バス停	横断歩道の設置→困難 バス乗降場所の変更により対応を検討。→フリー乗降	①対策完了	R4 R4		
36 市木 市木小	(町)観音麦尾線	路肩に防護柵が設置されていない	邑南町	H26		
	小学校前	防護柵の設置	①対策完了	H30		

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo. 地域名 校区	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
				対策完了年月		
37 市木 市木小	(主)浜田八重可部線	横断歩道が薄くなっている	公安委員会	H26	R1	
	旧K'sカフェ付近	再塗装	①対策完了	R1	再塗装	
				R1		
38 市木 市木小	(一)市木井原線	横断歩道が薄くなっている 車のスピードが出やすく危険	公安委員会	H26	R3	
	新大野橋付近	再塗装 看板設置	①対策完了		車のスピードが出やすく危険	
				R3		
39 出羽 瑞穂小	町道出羽後谷線	路肩にカラー舗装を設置してほしい。	邑南町	H28		一部対策済、区画線により対応
	パソム～三本松団地	今後路肩のカラー舗装を検討していく。実施時期未定。	③対策決定	R6以降		
40 出羽 瑞穂小	吉田邑南線	水路側へのガードパイプの設置	島根県	H28		対策困難 児童への指導で対応
	スクールバス車庫先	地権者の同意が得られず不可	①対策完了			
41 下亀谷 瑞穂小	町道淀原馬場線	横断歩道の白線設置	公安委員会	H28		H28再要望
	林商店前	再塗装を実施する。	①対策完了	H28		
				H28		
42 上田所 瑞穂小	国道261号	横断歩道の設置、注意喚起看板の設置	交通安全協会	H28		看板は電柱などへの設置は二次占用になり不可。
	大原集会所前	横断歩道は不可、看板については設置する。	①対策完了	H31		

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo. 地域名 校区	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
				対策完了年月		
43 下田所 瑞穂小	町道田所上土居線	水路が深くあぶないので、ガードパイプの設置	邑南町	H28		水路とは反対方向を歩く通学路に変更することで対応する。
	道の駅横	通学ルートの変更、側溝埋設・外側線再塗装設置し歩行帯の整備を行う。	①対策完了	H29		
				H29		
44 下田所 瑞穂小	県道吉田邑南線	歩道への落雪の危険があるので、注意喚起看板の設置を要望。	交通安全協会	H28		看板は電柱などへの設置は二次占用になり不可。
	瑞穂工業横	落雪注意看板の設置をする。	①対策完了	H31		
45 原村 高原小	高原小学校前歩道橋	歩道橋のコンクリートが劣化して、金具がとれ鉄筋がむき出しになっている部分がある。	邑南町	H29		
	高原小学校前	劣化部分の補修	①対策完了	H29		
				H29完了		
46 原村 高原小	県道高見出羽線	歩道脇の山から歩道の上に木がはりだしており、強風の際等に倒木の危険があるため、木を伐採してほしい。	島根県	H29		
	ユーシン車輛付近	はみ出した木の所有権が土地所有者にあるため、基本的に伐採できない。所有者に依頼することになる。	①対策完了	H29		
				H29完了		
47 下田所 瑞穂小	町道瑞芽小河内線	見通しが悪いので、カーブミラーを設置してほしい。	公安委員会 邑南町	H29	R1	「止まれ」標識を再設置(R2)
	ショッピングセンターみずほ付近交差点	瑞芽側の停止線の再塗装。外側線の引き直し。交差点横断時の注意喚起、指導の徹底。	①対策完了	H30完了	『止まれ』の標識が腐食がひどいため、再度設置。	
48 下田所 瑞穂小	国道261号	草が多いため草刈りしてほしい	島根県	H29(R3)		県有地外の枝や所有権が土地所有者にあるため、基本的には県による伐採はできない。建築限界の指標期については対応
	タイヤショップ三上～河野建材までの歩道	草刈りの実施	①対策完了			

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo. 地域名 校区	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
				対策完了年月		
49 三日市 瑞穂小	町道田所出羽線	山側法面の吹き付けがひび割れ、崩れる危険性がある。	邑南町	H29		コンクリートフェンス で対応 通学路出ない
	日高建材付近	事業化に向け検討中	①対策完了	R3		
50 下亀谷 瑞穂小	町道小河内淀原線	朝夕の交通量が多いため、子どもが横断するところに看板を設置してほしい。	交通安全協会 公安委員会	H29		スクールゾーンの塗装 を実施
	亀谷中線との三 叉路	注意看板の設置。 「スクールゾーン」の塗装。(スクールゾーンの範囲内の場合)	①対策完了	R2		
				R3		
51 下亀谷 瑞穂小	町道瑞穂小学校線	道幅が狭い、草が多い、農作業車の通行が多い、橋の凍結、田んぼとの境界がわかりづらいため、注意看板の設置や草刈りを希望。	邑南町	H29		
	学園橋	注意看板の設置。草刈りの実施。	①対策完了	R1		
				R1		
52 淀原 瑞穂小	町道淀原馬場線	草が多いため草刈りしてほしい。	地元対応	H29		
	瑞穂中学校前	草刈りの実施。	①対策完了	R1		
				R1		
53 淀原 瑞穂小	町道淀原馬場線	岸本橋から上がってくる車が直前まで見えない。	地元対応	H29		
	岸本橋上	一時停止の標識、停止線が設置されている箇所であり、車両と歩行者双方の注意の徹底により対応。	①対策完了			
54 淀原 瑞穂小	町道淀原馬場線	あずま台から歩道へ渡る際に歩車道ブロックが支障になる。	邑南町	H29		対策不可。 横断歩道を使用の こと。
	あずま台前	歩行者の安全確保のため歩車道ブロック撤去は困難。	①対策完了			

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo. 地域名 校区	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
				対策完了年月		
55 出羽 瑞穂小	町道出羽後谷線	白線が消えかかっている。	学校	H29		
	三本松住宅下	再塗装 安全教育	①対策完了	未定		
				R4		
56 高見 高原小	(主)仁摩邑南線	除雪で溝蓋が変形しており、児童がよくつまづいて危険である。	島根県	H30		
	高海自治会館前	溝蓋交換・補修	①対策完了	H30		
				H30		
57 原村 高原小	(一)高見出羽線	田の水が歩道に漏れ出している。	島根県	H30		
	寺本建設付近	排水処理	①対策完了	R1		
				R1		
58 上原 高原小	(一)高見出羽線	歩道脇の山から木が歩道へ飛び出している。	島根県	H30		
	JA集出荷貯蔵施設付近	撤去	①対策完了	H30		
				H30		
59- ①~④ 原村 高原小	(一)高見出羽線	歩道脇の山から数箇所にわたり落石、倒木の危険性がある。	島根県	H30		
	JAもち加工場付近~高原保育園付近	落石対策(H30.6落石発生箇所付近)→対策済み 倒木撤去→県有地内は撤去済	①対策完了	H30		
				H30		
60 原村 高原小	(一)高見出羽線	倒れた木がそのまま放置しており、撤去してほしい。	島根県	H30		
	流田橋付近	撤去	①対策完了	H30		
				H30		

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo. 地域名 校区	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
				対策完了年月		
61 鱒淵 瑞穂小	国道261号	崖の上の枝や木が落ちてくる可能性がある。落下を防ぐ手立てをしてほしい。	島根県	H30		
	R261・(主)吉田 邑南線交差点～ 瑞芽	伐採→建築限界内の支障木は伐採済	①対策完了	H30		
				H30		
62 下田所 瑞穂小	国道261号	昼間でも暗く、人が無いので防犯上心配である。順庵原古墳のある辺りに街灯を設置してほしい。	地元対応	H30		
	順庵原古墳付近	道路照明、防犯灯などの設置 →道路照明は設置困難。防犯灯の設置は地元対応	④対策協議中			
63 下田所 瑞穂小	国道261号	歩道のラバーポールが除雪のため破損しているため、修繕してほしい。	島根県	H30		
	ショッピングセン ターみずほ前	修繕(再設置)	①対策完了	R1		
				R1		
64 下亀谷 瑞穂小	町道亀谷線	街灯がなく防犯上不安であるため、街灯を設置してほしい。	地元対応	H30		
	三上和丸宅付近 ～日高保宅付近	道路照明、防犯灯などの設置 →道路照明は設置困難。防犯灯の設置は地元対応	④対策協議中			
65 淀原 瑞穂小	(町)淀原馬場線	あずま台から歩道へ渡る際に見通しが悪く横断が危険であるため、カーブミラーを設置してほしい。	交通安全協会	H30		
	あずま台前	カーブミラー設置	④対策協議中			
66 淀原 瑞穂小	(町)淀原馬場線	横断歩道に横断旗がないため設置してほしい。	邑南町	H30		
	岸本橋上	横断旗の設置	①対策完了	H30		
				H30		

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo. 地域名 校区	道路名 区間	通学路の状況 対応案	実施者 対策状況	発生年月	追加案件発生年月	備考
				対策実施年月	追加案件内容	
				対策完了年月		
67 鱒渚 瑞穂小	(主)吉田邑南線	特に積雪時に歩道の上から竹が被さり通学の支障になるため、竹の伐採をしてほしい。	島根県	H30		
				H30		
	スクールバス車庫付近	支障木の伐採	①対策完了	H30		
68 鱒渚 瑞穂小	(国)261号線	カーブでガードレールのないところに車が突っ込んでこないか心配。街灯がなく暗い。スピード減速の看板か、路面塗装をしてほしい。街灯を設置してほしい。	島根県	R1	R3	スピード減速の道路標示をする予定。防犯灯は町による設置は困難のため地元対応を依頼。歩道の草刈り・木の伐採については現状は対応不要
				R1		
	永明寺口バス停付近	スピード減速の看板設置・路面表示 街灯設置 歩道の草刈り・木の伐採	①対策完了	R2	歩道の草刈り・木の伐採	
69 下田所 瑞穂小	(国)261号線	車が歩道に突っ込んでくると危険。ガードレールを設置してほしい。	島根県	R1		児童生徒は安全な場所(信号ポールの後ろ)で待機するように学校から指導。道の駅改修計画と併せて整備することを検討。
				R1		
	旧ショッピングセンターみずほ交差点前	ガードレール設置。	①対策完了	R1		
70 三日市 瑞穂小	(県)吉田邑南線	冬季の吉田線バス路線変更時に、バス停近くに横断歩道がなく危険。バス停手前の横断歩道辺りで乗降車できるようにしてほしい。	地元対応	R1	R2	バス停を横断歩道手前に接することはできないため対応不可
				R1		
	出羽下水処理場前交差点	バス停場所の移動	①対策完了	R1		
71 下田所 瑞穂小	(町)瑞穂小学校線	農業用水路にガードレールがないため、用水路まで落ちると危険。	邑南町	R1	R2	防護柵設置基準により再延長は対応できない。(不可)
				R2		
	瑞穂小学校校庭付近出羽川	ガードパイプの設置	①対策完了	R2	ガードレール再延長	
72 下田所 瑞穂小	(国)261号線	錆びていて耐久性が心配。砂がたまっている。錆の防止と砂の撤去、並びに階段に滑り止めを施してほしい	島根県	R4		雨が降った状態では滑りやすい
				R4		
	瑞穂歯科前歩道橋	歩道橋の錆・砂の除去 歩道橋の階段のすべり止め 手すりの錆の対応	①対策完了	R4		

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo. 地域名 校区	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
				対策完了年月		
73 淀原 瑞穂小	(県) 吉田邑南線 元気館前直線道路	橋の欄干と柵の間に隙間があり、落下すれば川に転落する。 隙間防止策の実施。	島根県 ①対策完了	R1 R1 R1		
74 上田所 瑞穂小	(国) 261号線 ケアセンター三笠前交差点	道明方面の児童が横断歩道がない道路を横断しなければならず、危険。横断歩道を設置してほしい。 横断歩道の設置。	公安委員会 ①対策完了	R1 R1 R1		通学路を変更することで対応。
75 下田所 瑞穂小	(国) 261号線 瑞穂歯科前	道の駅からの交通量も多く、瑞穂歯科の駐車場から出てくる車が見えにくい。 横断歩道の設置⇒不可 カーブミラーの設置⇒不可 通学路の変更の検討	交通安全協会 ①対策完了	R2 R2 R2		通学路の変更にて対応を検討
76 岩屋 瑞穂小	(県) 吉田邑南線 岩屋集会所前	バス停付近を走行する車のスピードが出ている。見通しが悪く大型トラックも多い。 横断歩道の設置⇒不可 スクールゾーンの設置⇒不可 「通学路注意」看板の設置	交通安全協会 ④対策協議中	R2		スクールゾーンは学校から遠いため設置できない。バス停は動かさない。そのため、横断歩道も設置しない。(不
77 鱒淵 瑞穂小	(国) 261号線 日野武信様宅付近	バス通学の児童が国道を横断する。 横断歩道の設置⇒不可 「通学路注意」看板の設置	交通安全協会 ④対策協議中	R2		道路改良の予定だが、歩道の設置予定なし。
78 下田所 瑞穂小	(国) 261号線 玉屋交差点付近	道路沿いの小屋から瓦が落ちた。他の瓦で落下しそうなものもある。 バリケード設置(島根県による)	地元対応 ②対策実施中	R2 R2		原因となっている小屋の対応は所有者(連絡すみ)総務課にも情報提供済

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo. 地域名 校区	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
				対策完了年月		
79 淀原 瑞穂小	(町)淀原馬場線	登下校で児童が横断する必要がある。	交通安全協会	R3		現況維持とする。
		横断歩道の設置 注意喚起看板の設置	④対策協議中			
80 三日市 瑞穂小	町道出羽線 田中健二様宅前	田中様宅前の法面の吹き付け部分は崩れる危険がある。	邑南町	R3		利用者は、登下校時に使わない状況であり、防護柵もあることから対策は完了している。
		防護柵等の設置	①対策完了	R3		
81 高見 高原小	(主)浜田作木線 石見高原駅付近	路側帯が狭い スクールゾーンの表示 看板設置	交通安全協会	R3		N083と合体浜田作木線は、スクールゾーンが約150Mしか含まれておらず、表示の対応はしない。
			④対策協議中			
82 上亀谷 瑞穂小	(国) 261号線 新山団地～「はあもにいほす」	道沿いを歩くのはとても危険 通学路の変更 安全教育	学校	R3		道の駅瑞穂改築において検討。
			①対策完了	R4 R4		
83 高見 高原小	県道高見出羽線 高原公民館付近	児童が高原団地から県道を横断して登校する際、横断歩道がなくて危険、公民館の入り口も同様 横断歩道の設置	公安委員会	R4		公民館の入り口については、町道かどうか確認。
			③対策決定			
84 下田所 瑞穂小	瑞穂小学校線 瑞穂小学校裏	路面にくぼみがあり水がたまる。自動車が通ると児童に水がかかる。 くぼみの解消	邑南町	R4		
			①対策完了	R4 R4		

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo. 地域名 校区	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
				対策完了年月		
85 市木 市木小	県道浜田八重可部線	押しボタン式点滅信号の歩行時間延長	未定	R6		
	市木小学校付近	郡小学校校長会と川本警察署との会議で伝えてはある	④対策協議中			
86 淀原 瑞穂中	町道瑞穂中学校線	保護者が送迎のためにバス停スペースに駐車し混雑する。道路から直接プール跡地に入れるように工事してほしい	未定	R6		
	瑞穂中学校バス停	プール跡地への進入路工事	④対策協議中			
87 高見 高原小	県道邑南仁摩線	庭木がグリーンベルトにせり出しており、歩道が分からない	島根県	R7		
	貫里モーターズ付近	庭木の剪定	①対策完了	R7		
				R7		

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo. 地域名 校区	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
				対策完了年月		
88	県道高見出羽線	グリーンベルトの剥がれと速度超過による危険	島根県	R7		
高見	ファミリーショップ うめだ～高原小		④対策協議中			
高原小						
89	町道7号線	樹木のせり出し、歩道の穴あき	邑南町	R7		
高見	たたらば体感ハウス 付近	剪定、道路補修	②対策実施中			
高原小						
90	県道高見出羽線	歩道への木のせり出し	島根県	R7		
原村	ユースン車両付 近	剪定	④対策協議中			
高原小						
91	県道高見出羽線	歩道塗装の剥がれ	公安委員会	R7		信号付き横断歩道 と歩道橋があり、い ずれどちらかを撤 去
高見	高原グラウンド付 近	歩道の塗り直し	④対策協議中			
高原小						
92	県道高見出羽線	歩道橋階段の壊れ	邑南町	R7		歩道橋は教育委員 会の管理物
高見	高原小付近	モルタル補修	④対策協議中			
高原小						
93	国道261号線	横断歩道やその他ラインの剥がれ	公安委員会	R7		
下田所	はあもにいほうす 付近	ラインの塗り直し	④対策協議中			
瑞穂小						

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo. 地域名 校区	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
				対策完了年月		
94 上亀谷 瑞穂小	国道261号線	横断歩道の剥がれ	公安委員会	R7		
	タイヤランドおおなん付近	横断歩道の塗り直し	④対策協議中			
95 下亀谷 瑞穂小	国道261号線	横断歩道の剥がれ	公安委員会	R7		
	ハンザケ自然館付近	横断歩道の塗り直し	④対策協議中			
96 下田所 瑞穂小	国道261号線	横断歩道がなくバス停を利用する児童は保護者同伴でないと渡れない	公安委員会	R7		
	朝原バス停付近	横断歩道の新設	④対策協議中			
97 上田所 瑞穂小	国道261号線	上小河内バス停を利用する児童が渡る横断歩道がなく、保護者同伴でないと渡れない	公安委員会	R7		
	山根木工付近	横断歩道の新設	④対策協議中			
98 出羽 瑞穂小	県道高見出羽線	点滅信号が撤去され、小さな一時停止の看板のみ	公安委員会	R7		警察で対応中
	パソム付近	大きな看板の設置	②対策実施中			

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo. 地域名 校区	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
				対策完了年月		