

小中学校通学路対策箇所一覧表(石見小中学校区)

カルテNo.	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
地域名	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
校区				対策完了年月		
15	(町)福原水越線	通学路の周辺にため池がある	邑南町	H26		
日貫	福原 森本宅付近	転落防止柵の設置	①対策完了	R3		
石見中						
16	(町)福原北線	通学路の周辺にため池がある	邑南町	H26		対策不可。 通学路の変更で対応
日貫	福原 森本宅付近	転落防止柵の設置	①対策完了			
石見中						
19	(一)皆井田江津線	交通量が多く、冬場はスリップしやすい。 横断歩道の白線が段々と薄くなっているため、状態を確認し塗装してほしい。	交通安全協会 公安委員会	H26	R1	
井原	NOSAI付近	ガードレールの設置 白線の再塗装⇒完了(公安委員会) 横断旗の新設(交通安全協会)	④対策協議中		横断旗の新設	
石見東小						
30-1	(町)片田善教寺原線	交通量が多いが、幅員が狭い上に歩道スペースがない	邑南町	R3	R3	H26抽出分は完了。 R3点検分は対策実施中
中野	茅場川沿い、小学校付近	道路改良	④対策協議中	R5～6	当初抽出分は完了	
石見東小						
30-2	(町)片田善教寺原線	交通量が多いが、幅員が狭い上に歩道スペースがない	邑南町	R3	R3	H26抽出分は完了。 R3点検分は対策実施中
中野	茅場川沿い、小学校付近	道路改良	④対策協議中	R5～6	当初抽出分は完了	
石見中						
31	(町)三つ葉横引線	交通量が多く見通しが悪い	交通安全協会	H26	R1	
中野	中野郵便局付近	「児童が横断します」等の看板の設置	③対策決定		大きいカーブミラーへ 変更「横断者あり」の看板設置	
石見東小						

小中学校通学路対策箇所一覧表(石見小中学校区)

カルテNo.	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
地域名	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
校区				対策完了年月		
32	(町)普明司茅場線	交通量が多く見通しが悪い	交通安全協会	H26	R1	
中野	楽屋付近	「児童が横断します」等の看板の設置	③対策決定		「横断者あり」の看板設置	
石見東小						
36	(主)畠田作木線	外灯がない場所が多く、冬の下校時が暗い	未定	H26		
中野	東保育所～小学校	消防ポンプ庫の車庫照明設置	④対策協議中			
石見中						
39	簾金毘羅線	幅員が狭く、安全施設も未整備	邑南町	R3	R3	H29より実施中 H26抽出分は完了。
日貫	簾林産物集荷所 ～野堀立橋～吉原会館	道路改良	④対策協議中	R5～6	当初抽出分は完了	
日貫小						
40	(主)浜田作木線	ツタが伸びて歩行しにくい場所があり、ハゼなどのかぶれやすい植物も多く生えている。草刈り等により見通しの良さと歩行しやすさを確保してほしい。	島根県	H30		
中野	小学校～井原方面三叉路	草刈り	②対策実施中	年1回(7月頃)実施		
石見東小						
41	(国)261号	ツタが伸びて歩行しにくい場所があり、ハゼなどのかぶれやすい植物も多く生えている。草刈り等により見通しの良さと歩行しやすさを確保してほしい。	島根県	H30		
井原	郵便局付近～駐在所付近	草刈り	②対策実施中	年1回(7月頃)実施		
石見東小						
43	(主)浜田作木線	登下校時に児童の横断がある箇所があり、「横断あり」等の標識により注意喚起できるとよい。	交通安全協会	H30		設置場所検討中
井原	小学校～井原方面歩道	「横断者あり」の看板設置	④対策協議中	R1以降		
石見東小						

小中学校通学路対策箇所一覧表(石見小中学校区)

カルテNo.	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
地域名	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
校区				対策完了年月		
45	(一)日貫川本線	窓ガラスが枠ごと落下の危険性がある。既に枠ごと落ちてしまったところがあり、風が強い時などは児童が歩く道にまで飛んでくる危険性がある。	地元対応	H30	R3	所有者へ何度か対応を依頼済(状況確認すること)
日貫	JA店舗付近	落下防止対策	④対策協議中		向かいの家も追加	
日貫小						
46-1	(町)石見中央線	学校正門左手すぐからおよそ100mの区間に柵等がない。転落防止の柵もしくは溝蓋を設置してほしい。 学校正門から井原方面におよそ100mの区間には歩道がなく、生徒の登下校時に危険。	邑南町	R3	R4	H30抽出分は完了。 R3点検分は対策実施中
中野	中学校前～矢上方面	危険テープの設置→H30実施済 視線誘導標識(デリネーター)の設置→設置 道路改良→実施中	④対策協議中	R3～7	当初抽出分は完了	
石見中						
46-2	(町)石見中央線	学校正門左手すぐからおよそ100mの区間に柵等がない。転落防止の柵もしくは溝蓋を設置してほしい。 学校正門から井原方面におよそ100mの区間には歩道がなく、生徒の登下校時に危険。	邑南町	R3	R4	H30抽出分は完了。 R3点検分は対策実施中
中野	中学校前～矢上方面	危険テープの設置→H30実施済 視線誘導標識(デリネーター)の設置→設置 道路改良→実施中	④対策協議中	R3～7	当初抽出分は完了	
石見東小						
46-3	(町)石見中央線	学校正門左手すぐからおよそ100mの区間に柵等がない。転落防止の柵もしくは溝蓋を設置してほしい。 学校正門から井原方面におよそ100mの区間には歩道がなく、生徒の登下校時に危険。	邑南町	R3	R4	H30抽出分は完了。 R3点検分は対策実施中
中野	中学校前～矢上方面	危険テープの設置→H30実施済 視線誘導標識(デリネーター)の設置→設置 道路改良→実施中	④対策協議中	R3～7	当初抽出分は完了	
矢上小						
50	(町)石見中央線	登下校時、三叉路が見通しが悪いため、登校路の児童が危険。	学校	R2		
矢上	ヘアーサロンもりぐち付近交差点	看板設置 横断歩道の再塗装 安全教育	①対策完了	R4		
矢上小						
52	(主)浜田作木線	横断歩道・横断旗が設置されているが、走行車両の速度がはやい。邑南町役場方面から走行してくる車には横断する児童の姿が見えにくい状況がある。	公安委員会 交通安全協会	R2		本部に最重点要望箇所として依頼中
矢上	鹿子原バス停付近JALまね店舗前	横断歩道の補修⇒カラー舗装は不可 交通指導取り締まり、交通街頭監視を継続実施 注意喚起看板の設置⇒完了	③対策決定			
矢上小						

小中学校通学路対策箇所一覧表(石見小中学校区)

カルテNo.	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
地域名	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
校区				対策完了年月		
57	(町)下京新町線	法面から落石があり危険	邑南町	R5		
矢上	御謝山自治会館付近	落石対策	④対策協議中			
矢上小						
58	県道皆井田江津線	巨木の枝が電線に引っかかっている。	未定	R6		
中野	賀茂神社付近	伐採	④対策協議中			
石見東小						
59		歩道が狭く車道と歩道の区別が難しい。歩道を色づけし区別させてほしい	未定	R6		
矢上	御謝山自治会館～矢上駅付近	歩道改良(色づけ)	④対策協議中			
矢上小						