

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo.	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
地域名	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
校区				対策完了年月		
4	(一)高見出羽線	見通しが悪い 歩道がない	島根県	H26	R5	道路改良を要する しかなく、追加案件 の課題解決は現時 点では不可。
高見	馬場交差点	外側線書き換え →道路改良の予定(改良としてはスミだけどまだ)	①対策完了	R4		
高原小				R4		
7	(町)和田線	見通しが悪い。幅員が狭く、歩道がない	学校	H26		
和田	槇原橋～上和田	道路改良 安全教育	①対策完了	H24～R5		
高原小				R4		
8	(一)高見出羽線	ガードパイプが一部にしかなく、ロープしかない部分がある	島根県	H26		
原村	原村付近	転落防止柵の設置	①対策完了			
高原小				H28		
10	(一)高見出羽線	外灯がなく夕方は非常に暗い	地元対応	H26		外灯は自治会や集 落に設置対応を依 頼 状況確認すること
高見	段ノ原団地付近	外灯の設置	④対策協議中			
高原小						
13	(町)瑞芽小河内線	幅員が狭く、見通しが悪い 落石あり	邑南町	H26		教育委員会へ移管
下田所	国道261号交差点～ 上田所	以前法面崩壊があり、一部補修済 道路整備→未定 通学路の変更にて対応	①対策完了	R4		
瑞穂小				R4		
20	(主)自田邑南線	バス停付近の見通しが悪い 交通量が多く、バスへの乗降時に危険になる	地元対応	H26		バス停の移動・維 持管理については 地元へ依頼
岩屋	岩屋口バス停	バス停移動	④対策協議中			
瑞穂小						

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo.	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
地域名	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
校区				対策完了年月		
26	道の駅瑞穂東側	道の駅の裏側に入る箇所の側溝の蓋と道路の間に隙間がある	邑南町	H26		道の駅事業と調整の上、検討
下田所				未定		
瑞穂小		補修工事	①対策完了			
39	町道出羽後谷線	路肩にカラー舗装を設置してほしい。	邑南町	H28		一部対策済、区画線により対応
出羽	パソム～三本松団地	今後路肩のカラー舗装を検討していく。実施時期未定。	③対策決定	R6以降		
瑞穂小						
62	国道261号	屋間でも暗く、人気が無いので防犯上心配である。順庵原古墳のある辺りに街灯を設置してほしい。	地元対応	H30		
下田所	順庵原古墳付近	道路照明、防犯灯などの設置 →道路照明は設置困難。防犯灯の設置は地元対応	④対策協議中			
瑞穂小						
64	町道亀谷線	街灯がなく防犯上不安であるため、街灯を設置してほしい。	地元対応	H30		
下亀谷	三上和丸宅付近～日高保宅付近	道路照明、防犯灯などの設置 →道路照明は設置困難。防犯灯の設置は地元対応	④対策協議中			
瑞穂小						
65	(町)淀原馬場線	あずま台から歩道へ渡る際に見通しが悪く横断が危険であるため、カーブミラーを設置してほしい。	交通安全協会	H30		
淀原	あずま台前	カーブミラー設置	④対策協議中			
瑞穂小						
76	(県)吉田邑南線	バス停付近を走行する車のスピードが出ている。見通しが悪く大型トラックも多い。	交通安全協会	R2		スクールゾーンは学校から遠いため設置できない。バス停は動かさない。そのため、横断歩道も設置しない。(不
岩屋	岩屋集会所前	横断歩道の設置⇒不可 スクールゾーンの設置⇒不可 「通学路注意」看板の設置	④対策協議中			
瑞穂小						

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo.	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
地域名	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
校区				対策完了年月		
77	(国) 261号線	バス通学の児童が国道を横断する。	交通安全協会	R2		道路改良の予定だが、歩道の設置予定なし。
鱒淵	日野武信様宅付近	横断歩道の設置⇒不可 「通学路注意」看板の設置	④対策協議中			
瑞穂小						
78	(国) 261号線	道路沿いの小屋から瓦が落ちた。他の瓦で落下しそうなものもある。	地元対応	R2		原因となっている小屋の対応は所有者（連絡すみ）総務課にも情報提供済
下田所	玉屋交差点付近	バリケード設置（島根県による）	②対策実施中	R2		
瑞穂小						
79	(町)淀原馬場線	登下校で児童が横断する必要がある。	交通安全協会	R3		現況維持とする。
淀原		横断歩道の設置 注意喚起看板の設置	④対策協議中			
瑞穂小						
81	(主)浜田作木線	路側帯が狭い	交通安全協会	R3		N083と合体 浜田作木線は、スクールゾーンが約150Mしか含まれておらず、表示の対応はしない。
高見	石見高原駅付近	スクールゾーンの表示 看板設置	④対策協議中			
高原小						
83	県道高見出羽線	児童が高原団地から県道を横断して登校する際、横断歩道がなくて危険、公民館の入り口も同様	公安委員会	R4		
高見	高原公民館付近	横断歩道の設置	③対策決定			
高原小						
85	県道浜田八重可部線	押しボタン式点滅信号の歩行時間延長	未定	R6		
市木	市木小学校付近	郡小学校校長会と川本警察署との会議で伝えてはある	④対策協議中			
市木小						

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

カルテNo. 地域名 校区	道路名	通学路の状況	実施者	発生年月	追加案件発生年月	備考
	区間	対応案	対策状況	対策実施年月	追加案件内容	
				対策完了年月		
86	町道瑞穂中学校線	保護者が送迎のためにバス停スペースに駐車し混雑する。 道路から直接プール跡地に入れるように工事をしてほしい	未定	R6		
淀原	瑞穂中学校バス停	プール跡地への進入路工事	④対策協議中			
瑞穂中						