①－２　通学路の危険箇所票

学校名：　石見東小学校	危険箇所No.　石見－１９	県名：　島根県
市町村名：　邑南町	路線名：　（一）皆井田江津線	道路管理者：　邑南町

危険箇所図

危険箇所状況写真

危険箇所のコメント	発生年月
交通量が多く、冬場はスリップしやすい	H26
横断歩道の白線が段々と薄くなっているため、状態を確認し塗装してほしい。	R1
横断旗を新設してほしい	R1

対策状況	対策内容	対策実施者	対策実施時期	対策完了時期
①	防護柵の設置	交通安全協会		
④	白線の再塗装	公安委員会		
④	横断旗の新設	公安協		