①－２　通学路の危険箇所票

学校名：　石見東小学校	危険箇所No.　石見－３０	県名：　島根県
市町村名：　邑南町	路線名：　（町）片田善教寺原線	道路管理者：　邑南町

危険箇所図



危険箇所状況写真

危険箇所のコメント	発生年月
交通量が多いが、幅員が狭い上に歩道スペースがない	H26

対策状況	対策内容	対策実施者	対策実施時期	対策完了時期
②	道路改良	邑南町	H25～R5	