
①-2 通学路の危険箇所票

学校名: 石見東小学校 危険箇所No. 石見-31 県名: 島根県 市町村名: 邑南町 路線名: (町) 三つ葉横引線 道路管理者: 邑南町

危険箇所図



危険箇所状況写真





危険箇所のコメント		
交通量が多く見通しが悪い。	H26	
下段写真の右方向からの横断時、上方向からの車からは横断者が見えない。	R1	
カーブミラーを大きいものへ変更、または、横断者ありの標識設置により注意喚起が		
できると良い。		
H30 中野分会へ看板設置の依頼		

対策 状況	対策内容	対策実施者	対策実施時期	対策完了時期
3	「児童が横断します」等の看板設置	交通安全協会 中野分会		