


①-2 通学路の危険箇所票

学校名：	石見中学校	危険箇所No.	石見-46	県名：	島根県
市町村名：	邑南町	路線名：	(町)石見中央線	道路管理者：	島根県

危険箇所図



危険箇所状況写真



危険箇所のコメント

発生年月

学校正門左手すぐからおよそ100mの区間（学校の敷地と民家の境界付近）に柵等 H30
がない。また、その先には柵が設置されている。

- ・ 道路交通法上、自転車で行く生徒は側溝の横を歩くことになる。
- ・ 本年度に入り、1年生2名が下校中に側溝に落ち、軽傷を負っている。

側溝に落ちる可能性がある箇所に柵もしくは溝蓋を設置してほしい。

中学校から道に出る坂の下には柵等がない。

対策状況	対策内容	対策実施者	対策実施時期	対策完了時期
①	危険テープの設置	邑南町	H30	H30完了
④	視線誘導標識（デリネーター）の設置	邑南町	未定	
④	道路改良	邑南町	計画中	
	転落防止対策	邑南町	R1	