①－２　通学路の危険個所票

学校名：　瑞穂小学校	危険箇所No.　瑞穂－７８	県名：　島根県
市町村名：　邑南町	路線名：	道路管理者：　島根県

危険箇所図

危険箇所状況写真

危険箇所のコメント	発生年月
国道２６１号線沿いの小屋から瓦が落ちているのを発見した。	R2
他の瓦の中で落下してきそうなものもある。	

対策状況	対策内容	対策実施者	対策実施時期	対策完了時期
①	安全対策（緊急）⇒バリケード	島根県	Ｒ２	Ｒ２
②	安全対策	地元対応		